

申明函

关于市场监管总局 2021-4-14 发布的《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知（市监特设函〔2021〕564 号）》文件中提及的鼓式制动器排查，特做出以下申明：


此次我司涉及到的需要申明的鼓式制动器如下：

机型	制动器	电磁铁	松闸杆
WSG07/08	TB 495	41 334 13K740	铜材质
WSG19.4	TB 550-BW	KUHSE GSd 180.05	有弹簧复位机构
WSG19.2		KUHSE GSd 180.06	

因我司鼓式制动器是纯德国进口，现德国给出回复，以上涉及到的型号的鼓式制动器是免维护的，不得拆解，如有电气和机械缺陷，必须整个更换制动器电磁铁。


我司对该两款制动器松闸杆做以下说明：

TB 495 制动器松闸杆为铜材质，非本次总局要求的更换范围。





TB550-BW 制动器有弹簧复位机构，可定义为非本次总局要求的
更换范围，非本次定义的风险范围。



特此申明!



申明单位：威特电梯部件（苏州）有限公司
时间：2021年6月29日

safety in motion™